



Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Αναλύσεων σε νερό ακτών Λίμνης Βουλιαγμένης, στις 15/ 05 / 2023.

Α/ Α	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες θέσης δειγματοληψίας (γεωγρ. πλάτος, γεωγρ. μήκος)	Ωρα δειγματο ληψίας	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100	
				<i>E. coli</i>	Εντερόκο κκοι
1	1 ^ο Σκαλοπάτι	37.808007 23.784909		268	70
2	2 ^ο Σκαλοπάτι	37.807755 23.785389		291	137
3	3 ^ο Σκαλοπάτι	37.807367 23.785529		296	112
4	4 ^ο Σκαλοπάτι	37.807112 23.785751		396	145
5	5 ^ο Σκαλοπάτι	37.807130 23.785962		366	174
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/Ε.Κ. για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986.				250/ 100 ml	100/ 100 ml